

Détails de l'installation

Site : Asia Fish Oil Corporation (AFO)
www.ranee.com.vn

Emplacement : Conduite d'eau de refroidissement du refroidisseur

Modèle : 3 x **Vulcan** S25

Installé par : Chuc Hien Dat

Problèmes de calcaire

Le calcaire présent sur les tubes du condensateur du refroidisseur et de la tour de refroidissement était tel que la température d'approche du condensateur du refroidisseur était trop élevée, atteignant $> 8^{\circ}\text{C}$.

L'action de Vulcan

1 an après avoir installé Vulcan, la température d'approche du condensateur a diminué et il n'était plus nécessaire de nettoyer le refroidisseur tous les 6 mois.



Installation de Vulcan S25 sur le nouveau refroidisseur.

Asia Fish Oil Corporation (AFO)



Spécialisée dans le traitement et la distribution d'huile de cuisson de premier choix extraite du poisson, l'entreprise est située au Vietnam.

L'huile de cuisson à base de poisson est également exportée sur les marchés internationaux, tels que la Chine, Singapour, la Corée, le Japon, le Moyen-Orient, etc.



Vulcan S25 a été installé afin de traiter l'ancien refroidisseur.