



Hammam marocain

Détails de l'installation

Emplacement : Hammam (bains publics)
Séfrou, Maroc


Modèle :  Vulcan 3000

Zone de traitement : Réservoir d'eau chaude


Problème : Le calcaire était trop dur, entretien manuel assuré par 5 personnes et fermeture du hammam

Résultat : Après 1 mois, le calcaire s'est véritablement amolli

Installé par : STE ETCT INDUSTRIE



Évaluation du fonctionnement de Vulcan à l'aide du détecteur d'impulsions.



Avant l'installation de Vulcan, le réservoir d'eau chaude était recouvert de calcaire dur, très difficile à éliminer.



1 mois après avoir mis en service Vulcan 3000, le calcaire est devenu mou et facile à enlever.

Regardez la vidéo ici : bit.ly/ma-tank