



Détails de l'installation

Site : Hejiashan Cement Co., Ltd.

www.jiangshanhu.com

Modèle :  S50

Emplacement : Tuyau principal de l'eau de refroidissement en circulation

Problème : Lors de la fabrication du ciment, les conduites d'eau de refroidissement s'entartaient sévèrement et une grande quantité de calcaire s'accumulait, ce qui entraînait le colmatage de la tuyauterie et affectait grandement la production.

Les tuyauteries étaient bouchées tous les six mois et ce qui obligeait l'entreprise à couper entièrement le système à chaque entretien et à remplacer certaines pièces sur les tuyaux une fois par an.

Résultat : **1 mois** après l'installation de Vulcan S50, les tuyaux n'étaient toujours pas obstrués et le client est donc satisfait de l'action de Vulcan.

Installé par : Xinriyuan

