



Rapport technique

Client : Hôtel Marhaba Sousse
www.marhaba-resort.com

Après visite et constatation de l'état des ballons d'eau chaude et chaudière ainsi que l'échangeur présence de calcaire et la présence de la rouille sur la robinetterie et les accessoires au niveau des sanitaires des chambres STPE Sarl a proposé de faire des installations à titre d'essai afin de prouver l'efficacité de Vulcan.

- Dans le locale technique (ballons d'eau chaude échangeur chaudière)
- Dans la gaine technique, sur deux tuyaux qui alimentent en eau chaude et eau froide une partie des chambres afin d'éliminer le calcaire et la rouille sur les robinets et les accessoires sanitaire des chambres

Le choix de ne traiter qu'une partie des chambres a été fait afin de comparer la différence entre les parties traitées et celles non traitées.

Après un suivi de huit semaines effectué par nos soins accompagné du Chef d'entretien constat visuel sur le ballon d'eau chaude et prise de photos. Nous avons constaté que la résistance et les parois du ballon étaient propres. Le calcaire s'était détaché et tombé celui-ci était friable preuve de l'effet du traitement de Vulcan.

Concernant les chambres qui ont été traitées. Nous avons constaté que la rouille a disparu et que les robinets étaient propres ainsi que les accessoires de douche et sanitaire contrairement aux chambres non traitées. Le traitement Vulcan est effectif vingt-quatre sur vingt-quatre l'eau traitée va continuer dans le temps à de-colmater couche par couche le calcaire installé sur toute l'installation.



2 x Vulcan S10



Vulcan S25



Avant de Vulcan



Après Vulcan