



Détails de l'installation

Site : Métaux et acier Huixi
Modèle :  S150
Emplacement : Réserve d'oxygène
Objectif : Résoudre les problèmes de calcaire touchant le refroidisseur et les conduites.
Résultat : 3 mois avant d'installer Vulcan S150, les conduites ont été nettoyées.
6 mois après avoir installé Vulcan S150, aucune nouvelle formation de calcaire n'a été constatée sur les composantes suivantes :
Photo 1 - la principale conduite d'alimentation en eau du refroidisseur
Photo 2 - la paroi intérieure filtrante du refroidisseur
Photo 3 - le filtre du refroidisseur

Métaux et acier Huixi

Subordonnée à Yukun Iron and Steel Group, l'entreprise exerce principalement dans la coulée de métaux, la production d'oxygène, le frittage, la fabrication de fer et d'acier, le laminage d'acier et d'autres projets de production.

Vulcan S150 a été installé sur l'arrivée d'eau de circulation du refroidisseur.



Les résultats

Photo 1



Photo 2



Photo 3

