

Détails de l'installation

- Site : Usine de cigarettes Kunming
www.hyhgroupp.com
- Modèle :  S500
- Emplacement : L'arrivée d'eau du dispositif de réfrigération électrique
- Objectifs :
1. Résoudre les problèmes de calcaire du système contrôlant la température et l'humidité sur l'unité de resséchage.
 2. Résoudre les problèmes de calcaire du système de l'eau de refroidissement en circulation.
- Résultat :
- Avant l'installation de Vulcan, un entretien à l'aide de produits chimiques était nécessaire tous les deux mois.
- Une fois Vulcan installé, le dosage a été arrêté pendant deux mois :
1. Le système contrôlant la température et l'humidité ne présente aucune trace de calcaire.
 2. L'eau en circulation du dispositif de réfrigération fonctionne de manière stable.

Usine de cigarettes Kunming

Le prédécesseur de l'usine de cigarettes Kunming était Asia Tobacco Company, une société fondée en 1922. Aujourd'hui, l'usine appartient au groupe Hongyun Honghe, une importante entreprise publique.

