

Rapport d'essai de Vulcan sur la tour de refroidissement d'une entreprise pharmaceutique

Détails sur l'installation

Modèle: Vulcan S100

Emplacement tour de refroidissement d'une de l'installation : entreprise pharmaceutique

Capacité de

circulation en eau: 100 m³/h

Diamètre de tuyau: 150 A



Le toit de la tour de refroidissement de l'entreprise pharmaceutique

L'objectif:

- 1. Prévenir le calcaire
- 2. Prévenir les pertes de rendement de l'échangeur thermique
- 3. Réduire autant que possible les coûts de maintenance et d'entretien de l'échangeur à plaques

Le résultat :

Quelques mois après l'installation de Vulcan, le calcaire se trouvant dans la tour de refroidissement, sur l'échangeur à plaques et dans la conduite s'est assoupli et s'enlève facilement à la main.



Installation de Vulcan S100

Grille de la tour de refroidissement



Avant l'installation de Vulcan : l'extérieur de la tour de refroidissement.



Avant l'installation de Vulcan : l'intérieur de la tour de refroidissement.



5 mois après l'installation de Vulcan : le calcaire s'enlève facilement à la main.



5 mois après l'installation de Vulcan : la quantité de calcaire s'est réduite.



Échangeur thermique à plaques



9 mois après l'installation de Vulcan : l'échangeur à plaques est propre et prêt à l'emploi.



Le calcaire présent sur l'échangeur à plaques devient malléable.



9 mois après l'installation de Vulcan : l'échangeur à plaques démonté pour être nettoyé.



Le calcaire s'enlève facilement.

Conduit de circulation



Conduit de circulation



Le calcaire présent dans le conduit de circulation s'enlève également facilement à la main.