

Peter Goldstein
Suisse

CWT-International
Mr. W. Kurt
Probsteiholzweg 11
4103 Botmingen
Suisse

Monsieur Kurt,

Je me permets de vous envoyer ce courrier afin de vous informer que l'appareil fonctionne comme il se doit. J'ai aujourd'hui déplacé l'élément chauffant du chauffe-eau et ai constaté qu'après six mois, presque aucune trace de calcaire dur n'était visible et qu'une simple brosse douce était suffisante pour nettoyer ce dernier.

Le dernier entretien réalisé sur celui-ci, préalable à l'installation de Vulcan, était particulièrement pénible en raison des sédiments qui s'avéraient durs comme la pierre. Au pied de la chaudière on constate désormais en lieu et place une quantité importante de poudre calcaire que l'élément chauffant a lui-même dissous.

Mon épouse a également constaté que l'entretien de la paroi vitrée de la cabine de douche, de même que la robinetterie, se résumait à un simple coup de chiffon. Auparavant elle se trouvait dans l'obligation d'utiliser du vinaigre afin d'éliminer les sédiments les plus durs.

Dans la cuisine, l'entretien des casseroles en inox est désormais nettement moins pénible. Une petite goutte de vinaigre et une petite minute d'attente sont suffisantes pour éliminer les quelques sédiments restants, alors qu'autrefois nous devions patienter une demi-heure.

En pièce-jointe vous trouverez une photo de l'installation dans notre cave de Lessoc, Haut-Intyamon (Suisse).

Cordialement,

Peter Goldstein

