



Dissipateurs thermiques



Supports



Pièces embouties et protections contre la lumière



Réflecteurs



Petites lampes



Vannes et pièces GRV

Détails de l'installation

Site : Sea Link Die Casting (Kunshan) Co., Ltd.

Modèle :  S100

Emplacement : Système de la tour de refroidissement

Problème : Les ailettes des tours de refroidissement étaient entartrées et pouvaient difficilement être bougées, ce qui causait un mauvais transfert de la chaleur et de nombreux défauts de fabrication au niveau des produits.

Résultat : Le système de la tour de refroidissement devait être nettoyé manuellement 4 à 6 fois par an. **6 mois** après avoir installé Vulcan S100, **aucune nouvelle formation de calcaire** n'a été constatée sur le système de refroidissement.

Installé par : Xinriyuan



Sea Link Die Casting (Kunshan) Co., Ltd.

Vulcan S100



Retrait de l'isolation du tuyau et installation de Vulcan S100.