

Détails de l'installation

- Site : Yongxing Chemical Co., Ltd.
- Modèle :  S100
- Emplacement : En amont des échangeurs de chaleur à plaques
- Problème : L'industrie chimique consomme de grandes quantités d'eau et l'échangeur de chaleur à plaques était gravement entartré, se traduisant par un mauvais transfert de la chaleur et un débit d'eau très réduit. Cet échangeur devait être nettoyé **une fois par mois** et ne fonctionnait pas de manière très efficace.
- Résultat : **6 mois** après l'installation de Vulcan, l'échangeur de chaleur à plaques n'avait plus besoin d'être nettoyé.
- Installé par : Xinriyuan



Yongxing Chemical Co., Ltd. exerce principalement dans la production et la vente de matières premières chimiques.

Vulcan S100 a été installé en face des échangeurs de chaleur à plaques

