


HÔTEL HONFENG



DÉTAILS DE L'INSTALLATION

- Site : Hôtel Honfeng
www.hongfeng-hotel.com
- Modèle :  Vulcan 5000
- Objectifs : Réduire les fréquences d'entretien de l'évaporateur
- Résultat : Sans Vulcan, l'évaporateur devait être nettoyé manuellement une fois par an. Un an après avoir installé Vulcan 5000, aucune trace de calcaire n'a pu être détectée et les tuyaux étaient propres.

HÔTEL HONFENG

L'hôtel Honfeng est situé dans un centre trépidant à la fois commercial et de divertissement, et il offre une grande variété de chambres luxueuses et confortables, des équipements complets et un environnement placé sous le signe de l'élégance.



Un an après avoir installé Vulcan 5000, les employés ont ouvert l'évaporateur pour le nettoyer : aucune trace de calcaire n'a pu être détectée et les tuyaux étaient propres.