





Objectif:

Le système a été installé afin d'empêcher l'accumulation de tartre à l'intérieur de la chaudière, améliorant ainsi son efficacité opérationnelle.

L'objectif est d'améliorer l'efficacité et de rationaliser le processus de nettoyage annuel.

Résultats:

L'adoucisseur d'eau salée obsolète a été retiré et plusieurs modifications ont été apportées au système de tuyauterie.

Malgré le passage d'une année, la cliente continue d'être satisfaite du système Vulcan et nous a récemment contactés pour se renseigner sur l'acquisition d'un système supplémentaire pour sa résidence.

Vulcan a été installé pour la nouvelle chaudière. Le retrait de l'adoucisseur d'eau facilitera également le processus de nettoyage annuel.

Détails de l'installation

Emplacement : Système anticalcaire

Vulcan installé dans une blanchisserie commerciale à San Antonio, au Texas.

Modèle Vulcan : Vulcan S25



Installé par : Lee Ramos





