


BELMONTE RÉSIDENTENCE DE LUXE



Détails sur l'installation

- Site :** Belmonte Luxury Residence
Ulaanbaatar, Mongolie
- Application :** Les systèmes Vulcan ont été installés sur les quatre blocs de bâtiments de la résidence de luxe Belmonte.
- Modèles :**
-  2 x Vulcan 5000
 -  3 x Vulcan S10
 -  2 x Vulcan S25
 -  1 x Vulcan S50
 -  1 x Vulcan S50
- Objectif :** L'approvisionnement en eau des ménages n'est pas seulement rouillé, mais les canalisations internes sont également obstruées par la rouille.
- Installateur :** Live Water Vulcan LLC



Installations du système anti-calcaire Vulcan.



Résultats de Vulcan

La valeur du coefficient de qualité du traitement physique de l'eau après l'eau traitée a montré un résultat très élevé de 92,04 %. Cela indique que le choix de la capacité du système Vulcan est adapté au traitement de l'eau de la résidence Belmonte.

Grâce au système anti-calcaire Vulcan, l'eau est plus douce et les problèmes de calcaire sont réduits. La rouille dure présente à l'intérieur des tuyaux devient plus molle et les couches sont réduites.