


RAPPORT VULCAN



**Copropriété
Crassier**

DÉTAILS DE L'INSTALLATION

- Emplacement :** Montagnes de Grindelwald, Suisse
- Modèle :** Vulcan S100
- Zone :** Le système anti-calcaire Vulcan est installé dans les installations sanitaires.
- Résultats :** Après la mise en service, une autre mesure du pH a été effectuée au même endroit à l'aide du système Vulcan. Le changement dans la cristallisation de la chaux consomme moins de CO₂ et abaisse légèrement, mais de manière mesurable, la valeur du pH. La réduction de 0,15 à 0,12 est le résultat du bon fonctionnement du système.
- Installateur :**  W.Kurt
Bottmingen,
Schweiz



mesures du pH

PH avant l'installation :



Après l'installation :

