## Copropriété Havblik Danemark

## Détails de l'installation

**Emplacement :** Havblik, Køge, Danemark

Modèles: Volcan Système anti-calcaire

**Vulcan S50** est installé sur la conduite d'eau principale de l'ensemble du système de tuyauterie desservant 66 appartements, les pompes et les réservoirs d'eau situés au sous-sol.











## Objectif:

Empêcher l'accumulation de calcaire dans les tuyaux et les chauffe-eau de leurs 66 appartements. Résoudre le problème du calcaire à la force des bras et à l'aide de produits chimiques.

La société a décidé de ne pas utiliser un système traditionnel d'adoucissement de l'eau en raison de ses coûts d'exploitation élevés, de son impact négatif sur l'environnement et de son effet sur la qualité de l'eau.

## **Résultats:**

Le calcaire n'adhère pas aux surfaces et ne s'y accumule pas. Il peut être facilement éliminé sans utiliser de produits chimiques. Un résident a signalé une nette différence au niveau de l'évier noir, sur lequel le calcaire ne se dépose plus.

www.cwt-vulcan.com

**Installed by:** Techwater Denmark