


Étable pour bétail laitier Nuevo León

DÉTAILS SUR L'INSTALLATION DE VULCAN

Site : Étable pour bétail laitier Nuevo León
à Torreón, Coahuila, Mexique

Modèle : Système anti-calcaire Vulcan S10 
installé sur la la conduite d'eau principale
de 2"



Dépôts calcaires sur la conduite d'eau



OBJECTIF

La grande concentration de calcium contenu dans l'eau cause des problèmes au niveau de la tour de refroidissement, mais surtout de la petite chaudière. Cela nécessite d'ouvrir la chaudière tous les 45 jours et de la débarrasser mécaniquement du calcaire très dur.

SOLUTION

Le système Vulcan S10 anti-calcaire et respectueux de l'environnement est installé sur le principal tuyau d'arrivée d'eau du complexe de bâtiments en vue de réduire le calcaire et d'empêcher sa formation.



RÉSULTATS

Après avoir utilisé Vulcan pendant 45 jours, la chaudière a été ouverte. « Vulcan fonctionne très efficacement ». Nous avons observé que le calcaire était devenu mou et est bien plus facile à nettoyer, ce qui facilite l'entretien et permet de gagner du temps. « La formation de calcaire s'est réduite. »

Le calcaire peut être facilement éliminé de la chaudière



Les dépôts calcaires sont facilement nettoyables dans les conduites

