



DÉTAILS DE L'INSTALLATION

Site : AURA HOTEL
8320 Balatonfüred,
Munkácsy M. u.5., Hongrie
www.aura-hotel.hu

Modèle :  S50

Emplacement : Alimentation principale en eau

Installé par : VARÁZSMAG Kft



CONTEXTE DE L'INSTALLATION

Protection générale des tuyauteries.

Les machines à glaces devaient être nettoyées tous les mois, les lavabos et têtes de douche étaient obstrués par le calcaire 6 mois après avoir ouvert l'hôtel, et le carrelage et les parois de douche étaient extrêmement entartrés. L'entretien des salles de bain était réalisé manuellement et prenait des heures. Les lavabos ont dû être remplacés et la machine à glace réparée.

RÉSULTATS

Les lavabos et le carrelage ont pu être nettoyés en essuyant la poudre de calcaire présente à la surface. La machine à glace fonctionne désormais correctement. Le lave-vaisselle lave parfaitement et fait briller la vaisselle et les verres.



« Il est vraiment appréciable que les machines et les équipements fonctionnent à nouveau correctement dans la cuisine, et je peux à présent me concentrer sur la création des mets les plus fins pour nos invités. »

Sándor Böröcz
Chef cuisinier