

Communauté de copropriétés de Hauterive



Détails de l'installation

Emplacement : Communauté de copropriétés de Hauterive

Zone : 3 maisons – maison n°4, 6 et 8

Modèle :  Vulcan S10:
in the technical room of House No.4
 Vulcan S100:
in the technical room of House No.6
 Vulcan S10:
water main inlet of House No.8

Objectifs :

1. Réduire les problèmes habituels de calcaire.
2. Protéger les chauffe-eau des 3 maisons.
3. Faciliter l'entretien.


Résultat : Après 3 mois :

1. L'entretien était plus facile.
2. Dépôts calcaires existants retrouvés dans le robinet.

Vulcan S100 a été installé sur l'arrivée d'eau principale de la maison n°6.

Étape 1 : Supprimer le coton d'isolation et installer les bandes à courant d'impulsion.

Étape 2 : Installer l'unité S100 et rétablir la couche isolante.



Après le traitement réalisé par Vulcan, les dépôts calcaires qui ont été retrouvés dans le robinet.