

Détails de l'installation

Site: Haitong Food Group Co., Ltd.

Xuzhou, Jiangsu

www.haitonggroup.com

Modèle: Vulcon S10

Emplacement : Conduite d'eau principale de la tour

de refroidissement

Objectifs : Résoudre les problèmes de calcaire

de la tour de refroidissement

Installé par : Xinriyuan



Fondée en 1985, Haitong Food Group co, Ltd est une entreprise de transformation de produits agricoles et de production d'aliments, et dont l'activité principale s'articule autour des fruits et légumes, notamment la transformation, la production et la commercialisation de produits tels que les plats préparés, fruits en boîte, boissons aux fruits, légumes surgelés, glaces, etc.



Vulcan S10 a été installé sur la conduite d'eau principale de la tour de refroidissement.

