



Détails de l'installation

Site : Huaxin Plastic
www.sdhxsj.com

Action : Vulcan a entièrement
remplacé les adoucisseurs
d'eau dans tous les ateliers.

Huaxin Plastic

Située dans la province de Shandong,
l'entreprise compte parmi les plus
importants fabricants de tuyaux en
plastique dans le nord de la Chine.



Installation n° 1

Emplacement : Chaîne de production d'extrusion, atelier n°1

Modèle :  S250

Objectifs : Remédier aux problèmes de calcaire des 12 chaînes de production d'extrusion, des réservoirs d'eau et des buses de distribution.

Résultat : Sans Vulcan, les buses devaient être nettoyées tous les 15 jours. **30 jours** après avoir installé Vulcan S250, **plus aucune trace de calcaire** n'était visible sur ces dernières.



12 chaînes de production d'extrusion



Vulcan S250
installation extérieure

Installation n° 2

Emplacement : Chaîne de production d'extrusion, atelier n°2

Modèle :  S150

Objectifs : Remédier aux problèmes de calcaire des chaînes de production d'extrusion, des réservoirs d'eau et des buses de distribution.




Installation n° 3

Emplacement : Chaîne de production d'extrusion, atelier n°3

Modèle :  S500

Objectifs : Remédier aux problèmes de calcaire des chaînes de production d'extrusion, des réservoirs d'eau et des buses de distribution.



Installation n° 4

Emplacement : Chaîne de production d'extrusion, atelier n°4

Modèle :  S250

Objectifs : Remédier aux problèmes de calcaire sur les chaînes de production d'extrusion et les outils de moulage.



Installation n° 5

Emplacement : Chaîne de production d'extrusion, atelier n°5

Modèle :  S500

Objectifs : Remédier aux problèmes de calcaire des chaînes de production d'extrusion, des réservoirs d'eau et des buses de distribution.

