

Détails de l'installation

- Site : Usine de production de viande KOMÉTA
Kaposvár, Hongrie
www.kometa.hu
- Modèle :  S100
- Emplacement : Conduite d'eau
- Objectifs : Résoudre les problèmes de calcaire des chambres de cuisson et de fumage. Avant l'installation de Vulcan, le client devait utiliser souvent des produits chimiques agressifs pour pouvoir se débarrasser du calcaire.
- Résultat : Avis du chef mécanicien :
« Le calcaire a diminué et les intervalles d'entretien se sont réduits. »
- Installé par : VARÁZSMAG Kft



KOMÉTA 99 ZRT. EST L'UNE DES PLUS IMPORTANTES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION PORCINE EN HONGRIE. COMMERCIALISANT SES PRODUITS DANS LE MONDE ENTIER, KOMÉTA A JOUÉ UN RÔLE IMPORTANT NON SEULEMENT EN HONGRIE MAIS AUSSI DANS PLUSIEURS PAYS EUROPÉENS AU COURS DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES.



Vulcan S100 a été installé sur l'entrée principale afin de résoudre les problèmes de calcaire des chambres de cuisson et de fumage. Le revêtement des tuyaux a été retiré pour pouvoir installer les bandes à courant d'impulsion.