

Madame, Monsieur,

Après avoir connu de multiples problèmes avec la formation de calcaire sur nos fers à repasser et équipements de buanderie, nous avons décidé de tenter de remédier à la situation. Après moult recherches, nous avons fini par trouver la solution que nous recherchions. Nous avons choisi la ligne novatrice de traitement de l'eau, Vulcan. L'unité Vulcan S25 a été installée.

Jusqu'à aujourd'hui, les résultats obtenus nous ont donné entière satisfaction : non seulement parce que le calcaire ne colle désormais plus aux surfaces, mais surtout parce que la qualité de notre blanchisserie s'est considérablement renforcée du fait de l'action moins abrasive sur les vêtements. Cela nous a permis d'offrir une qualité de service supérieure et d'obtenir la satisfaction de nos clients.

Pour les raisons exposées ci-dessus, nous certifions l'efficacité totale du système Vulcan S25 installé dans notre entreprise.

Bien cordialement

LAS PAMAS
C/ Puerto Rico, 2 Pta. 3 – 2º Ofic. 3
35010 – Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: 902 226 047 • Fax: 928 226 008

TENERIFE
Subida a El Mayorazgo, 16
38009 – Santa Cruz de Tenerife
Telf.: 922 236 030 • Fax: 922 211 048



Esther Meca Cervera
Jefa Dpto. Sistema Integrado de Gestión
Calidad, Medio Ambiente, PRL y Organización
RALONS LAVANDERÍA, S.L.
GRUPO RALONS