





TEXHONG



Détails de l'installation

Site : Texhong Textile Group Limited

Xuzhou, Jiangsu

www.texhong.com

Modèle :  S250

Emplacement : Conduite d'eau principale de l'eau de refroidissement du système de climatisation

Objectifs : Résoudre les problèmes de calcaire du système de l'eau de refroidissement

Installé par : Xinriyuan



TEXHONG

Fondé en 1997, le groupe Texhong Textile Group Limited est principalement engagé dans la production et la distribution de fils de qualité, tissus gris et tissus pour l'habillement. Il est aujourd'hui l'un des plus grands fournisseurs de textiles en coton dans le monde.

Vulcan S250 a été installé sur la conduite d'eau principale de l'eau de refroidissement du système de climatisation.

