



Centre de transport de Moriarty



REFUEL



REPLENISH



REFRESH



REPAIR



RESCUE



REWARDS

À Moriarty, dans le Nouveau-Mexique, l'eau est extrêmement dure.

Dans nos relais routiers, nous devons constamment nettoyer nos installations en raison de ce problème. Les douches constituent à elles seules un problème épineux. Nous devons frotter, nettoyer en permanence les têtes de douche pour assurer leur propreté.

Cela endommage en outre considérablement les chaudières et les chauffe-eau. Après que Andy et Vulcan Water Products ont installé l'appareil S100 sur la conduite principale, il est rapidement apparu que les douches étaient à présent plus propres, et que la couleur de l'eau était redevenue normale !

Dans notre restaurant Country Pride, le personnel a constaté un changement radical dans la couleur et la clarté du thé glacé et du café, la propreté de la vaisselle et des plats désormais sans tâche, et la machine à glace dont la glace est aujourd'hui propre ! Nous sommes extrêmement satisfaits des résultats. Merci Vulcan !

Signé

John Hathaway GM

Jack Reneker AGM

TA Operating LLC

Moriarty, NM 87035



Vulcan S100 installé pour traiter l'eau de la conduite principale

