

HOTEL GALERIA PLAZA REFORMA



GALERÍA PLAZA
REFORMA

DÉTAILS SUR L'INSTALLATION

Site d'installation : Hotel Galeria Plaza Reforma
Mexico, Mexique

Modèle :  Vulcan 5000
 Vulcan S50



Vulcan 5000



Vulcan S50

Emplacement : Conduites d'eau froide et
d'eau chaude du chauffe-eau.

Objectifs : Problèmes de tartre touchant
salles de bain, douches et
toilettes.

Résultats : Les problèmes de tartre
rencontrés dans les salles
de bain, sur les douches
et les toilettes se sont
considérablement réduits, de
même que les problèmes de
calcaire sur le chauffe-eau.

L'entreprise
est située dans le
principal quartier financier et
touristique de la ville, à quelques
pas des principales avenues de
Mexico. Les voyageurs d'affaires et
d'agrément qui visitent la ville de Mexico
trouveront au Galeria Plaza Reforma un
hôte élégant. Un hôtel cinq étoiles
moderne au cœur du quartier
financier et commercial de
la capitale.

