

## **DÉTAILS SUR L'INSTALLATION**

SITE: Okyanus Livestock Imanoglu

Ferme laitière et d'engraissement

à Balikesir, en Turquie

MODÈLE: 1x Wood S25 a été installé à la sortie

du réservoir principal d'eau de l'usine

OBJECTIF: Remédier aux problèmes de calcaire

touchant les conduites d'eau potable des vaches. Ils voulaient protéger contre le calcaire les équipements en chrome utilisés pour la traite des vaches et améliorer les habitudes de

consommation des vaches en leur fournissant une eau de meilleure

qualité et de meilleur goût.

**RÉSULTATS:** Les résultats sont très satisfaisants

auprès des 350 vaches environ qui sont

présentes dans la ferme.





Un mois après l'installation de Vulcan, les vaches laitières boivent 10 tonnes d'eau par jour. Chaque vache produit entre 350 et 750 ml de plus qu'à l'accoutumée, à chaque procédure de traite. Nous sommes très satisfaits de ces incroyables résultats.

Nous avons constaté une réduction des flatulences chez les veaux (jeunes vaches). Comme les animaux peuvent maintenant boire une eau plus saine et de meilleur goût, leur utilisation des rations alimentaires a augmenté.

Après 6 mois supplémentaires (fin 2024), nous vérifierons et signalerons l'augmentation de la production laitière. Les paramètres suivants seront également contrôlés : rendement laitier, qualité de la production, augmentation de la graisse de production, et ce qui contribue à l'alimentation des animaux et à la diminution des taux de mortalité des veaux nés.