



Industrias Peñoles est un groupe minier et métallurgique fondé en 1887 qui n'a de cesse de contribuer au développement économique et social du Mexique.

www.penoles.com.mx

DETAILS SUR L'INSTALLATION

Site : Químicas de Rey,
Grupo Peñoles de México

Modèle :  Vulcan S250
est installé depuis 8 mois

OBJECTIF

Éradiquer le tartre dans les conduites et les canaux du processus du chlorure de calcium.

SOLUTION

Les dépôts de tartre sont devenus friables dans le tuyau et dans la gouttière, et ils sont désormais très faciles à enlever, même à la main.

RESULTATS

L'eau traitée contient plus de 70 gr/l de calcium, ce qui a provoqué des obstructions constantes dans les tuyaux et a augmenté le tartre dans la gouttière à travers laquelle le liquide se déverse, ce qui ne pouvait être éliminé qu'au moyen d'outils mécaniques, en frappant les tuyaux et la gouttière. Après 15 jours, les incrustations dans les tuyaux sont devenues friables, et après 8 mois, les incrustations dans la gouttière ont pu être débarrassées ou enlevées à la main.



▶
après
avoir
utilisé
Vulcan



▶
après
avoir
utilisé
Vulcan



Voir la vidéo ici :

Lien :

<https://www.youtube.com/watch?v=XeP7p-5W95Q>

